



BARG Diagnostyka Budowli Sp. z o.o.

ul. Kamińskiego 28, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Tel.: (+48) 22 814 04 23

Fax: (+48) 22 884 65 66

Świadectwo badania nr heb/gor/01/sole/2017

Badanie zawartości soli w pobranych próbkach metodą analityczną

Zleceniodawca: Doradca Techniczny mgr inż. Dorota Hebda
ul. Albatrosów 15f/11
05-500 Piaseczno

Obiekt: **Budynek mieszkalno - usługowy**
Stropy w garażach
ul. Górczewska 226, Warszawa

Wyniki:

L.p.	Opis próby	Cl- [%]	SO ₃ ²⁻ [%]	NO ₃ ⁻ [%]
1	M1	0,0	0,1	0,0
2	M2	0,0	0,8	0,0125
3	M3	0,0	0,8	0,005
4	M4	0,0	0,1	0,0

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

Miejsca pobrania próbek do badań zasolenia oznaczone na rysunku w załączniku.

Niniejsze świadectwo badania bez pisemnej zgody firmy BARG Diagnostyka Budowli nie może być powielane inaczej jak tylko w całości

.Klasyfikacja szkodliwych soli budowlanych wg WTA

Poziom zasolenia	Chlorki [%]	Siarczany [%]	Azotany [%]
Niski	< 0,2	< 0,5	< 0,1
Średni	0,2÷0,5	0,5÷1,5	0,1÷0,3
Wysoki	>0,5	>1,5	> 0,3

Ożarów Mazowiecki, 17.08.2017r.

BARG Diagnostyka Budowli Sp. z o.o.
05-850 Ożarów Maz. ul. Kamińskiego 28
tel. (22) 814-04-23, fax (22) 884-65-66
NIP: 524-26-37-502

Sporządził:

Krzysztof Daniluk

Specjalista d/s badań

Krzysztof Daniluk